

DUKELARRSEN®

Grooved Coupling & Grooved Fitting



ดยุก ลาร์เซน
ดีกว่า...
คุ้มค่ากว่าการเชื่อม



Ductile Iron Grooved Fittings and Couplings

“มั่นใจในเชิงวิศวกรรม

ได้มาตรฐาน และสะดวกในการตรวจรับงานของ Consultant

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเชื่อม ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

ไม่มี Slag อุดตันหัว Sprinkler”

@mlvtrading



4 เหตุผลที่ควรใช้ระบบกรู๊ฟ

ทดแทนการเชื่อมท่อแบบดั้งเดิม


1. การเกิดประกายไฟ

ระบบเชื่อม



ระบบเชื่อมมีประกายไฟ ต้นเหตุของเพลิงไหม้


ระบบกรู๊ฟ



ระบบกรู๊ฟไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

2. ระบบดับเพลิงล้มเหลวเพราะเกิดการอุดตันจาก Slag (เศษผงเหล็กที่ตกลงมาอยู่ในท่อน้ำ)

ระบบเชื่อม




Slag (เศษผงเหล็ก) ภายในท่อ ก่อให้เกิดการอุดตันที่หัว Sprinkler ส่งผลให้ระบบดับเพลิงทำงานไม่สมบูรณ์

ระบบกรู๊ฟ




ใช้รัดแยกสามทางเกลียวในติดตั้ง Sprinkler ระบบดับเพลิง สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์




3. ความบกพร่องที่เกิดจากรูพรุนของรอยเชื่อม ต้นเหตุของการเกิดท่อพุ รั่ว ซึม ในที่สุด



Porosity



4. เศษผงเหล็ก (Slag ที่ฝังในรอยเชื่อม) ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจส่งผลให้เกิดท่อพุ รั่ว ซึม ในที่สุด



Epoxy Coated Fittings

มากกว่า 450 ชนิด



Rigid
Coupling



Flexible
Coupling



Reducing
Coupling



หน้าจาน
PN 16



หน้าจาน
ANSI 150



ข้องอ 22.5



ข้องอ 45



ข้องอ 90



สามทาง



สามทางลด



สามทางลด
เกลียวใน



สี่ทาง



สี่ทางลด



ข้อลดกลม



ข้อลดเบี้ยว



รัดแยกสามทาง
U-Bolt



รัดแยกสามทาง



รัดแยกสามทาง
เกลียวใน



ฝาครอบ



Cap with
Eccentric Hole

Galvanized Fittings

มากกว่า 450 ชนิด



ข้องอ 22.5
Galvanized



รัดแยกสามทาง
Galvanized



Flexible Coupling
Galvanized



สามารถดูรายละเอียดสินค้าข้อต่ออื่นๆ
และวิธีการติดตั้งได้ที่ www.dukelarrsen.com

องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งระบบกรูฟ
น้ำยาหล่อลื่น “ควิกลูบ”

(ห้ามใช้จารบีทดแทนโดยเด็ดขาด)



เหตุการณ์จริง...เพลิงไหม้จากประกายไฟ

ไทยรัฐออนไลน์

เพลิงไหม้โอบล้อมสินค้าบางรักบน:ปิดปรับปรุงจนท.คุมไว้ 1 ชม.ดับ



ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่โอบล้อมสินค้าบางรักบน:ปิดปรับปรุงจนท.คุมไว้ 1 ชม.ดับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่โอบล้อมสินค้าบางรักบน:ปิดปรับปรุงจนท.คุมไว้ 1 ชม.ดับ

ข่าวภาคใต้

ไฟไหม้เรือนำเที่ยวชนคานขอมที่ระนอง เจ้าของเรือถูกไฟลวกดับ คาดต้นเพลิงจากประกายไฟเชื่อมเหล็ก(ชมคลิป)



เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 14:14 ปรับปรุง: 13 ต.ค. 2561 16:58 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทุกคืนทำไทย

ไหม้ร้านอาหารระหว่างปรับปรุง วอด 8 ซุ้ม ต้นเพลิงมาจาก สะเก็ดไฟเครื่องอีกเหล็ก



เมื่อคืนที่ 18 ม.ค. 2561 17:50 น.

สะเก็ดไฟเชื่อมเหล็กโดนบ่อน้ำมัน ไฟไหม้ โรงโกลันนิคมฯ อมตะนคร



เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558 15:28 น.

ไฟไหม้โรงโกลันนิคมฯ อมตะนคร



ไฟไหม้โรงโกลันนิคมฯ อมตะนคร

เมื่อวันที่ 15/5 พ.ค. 19 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงโกลันนิคมฯ อมตะนคร ซึ่งเกิดจากประกายไฟเชื่อมเหล็กโดนบ่อน้ำมัน

ไฟไหม้โรงงานอะไหล่รถยนต์เสียหาย30ล้าน



พระนครศรีอยุธยา-เพลิงไหม้โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ในนิคมฯโรจนะเสียหายกว่า 30 ล้านบาท

โรงแรมพินัส เมืองพัทยา



ประกายไฟเชื่อมเหล็กไหม้ห้องใต้ดินโรงแรมเมืองพัทยา

ไฟไหม้ Hashtag bar บางแสนวอด เหตุสะเก็ดไฟจากการเชื่อมเหล็ก



ไฟไหม้ Hashtag bar บางแสนวอด เหตุสะเก็ดไฟจากการเชื่อมเหล็ก

เพลิงไหม้ ทุบเปอร์มาร์เก็ต คชประภาสไฟเชื่อมเหล็ก กระเด็นคิควินา ลูกหลาน



เพลิงไหม้ ทุบเปอร์มาร์เก็ต คชประภาสไฟเชื่อมเหล็ก กระเด็นคิควินา ลูกหลาน

ไฟไหม้ชั้นใต้ดินเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ย่านนนท์ พบสาเหตุงานเชื่อมเหล็กเกิดสะเก็ดกระเด็นคิควินา



ไฟไหม้ชั้นใต้ดินเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ย่านนนท์ พบสาเหตุงานเชื่อมเหล็กเกิดสะเก็ดกระเด็นคิควินา

ช่างเชื่อมเหล็กปรับปรุงฐานอาคาร สะเก็ดไฟโดนหลังคา หน้าร้านทุบแตก 8 ฐาน



ช่างเชื่อมเหล็กปรับปรุงฐานอาคาร สะเก็ดไฟโดนหลังคา หน้าร้านทุบแตก 8 ฐาน

*ข้อมูลอ้างอิงจาก ไทยรัฐ ข่าวสด มติชนออนไลน์ สยามรัฐ และเนชั่นทีวี



DUKELARRSEN[®]

Grooved Coupling & Grooved Fitting



ผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ลิขณฮวด

โทร.0-2266-8120 ถึง 22

Email : lchrop2506@gmail.com

www.lchrop.com @mlvtrading



V1/DEC-2019

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 โดย บริษัท กรีนโป๊ป จำกัด

ห้ามลอกเลียนแบบทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต